

Отчёт от 25 ноября 2020

BMW SERIE 3, 2012

VIN:	WBA3D31090F240868	Цвет:	Черный
Год выпуска:	2012	Объем двигателя:	1995
Тип ТС:	Легковой седан	Мощность:	184 л.с.

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- | | |
|--|---|
| ✓ Ограничений не обнаружено | ✓ 3 записи истории обслуживания |
| ✓ Залог не обнаружен | ✓ Последнее показание пробега 12 145 км |
| ✓ Сведения о розыске не обнаружены | ✓ Не размещался на Авито |
| ! 4 владельца | ✓ Сведений об использовании в такси не обнаружено |
| ! Регистрация на юрлицо | ✓ Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено |
| ✓ ДТП не обнаружено | ✓ Страховые выплаты не обнаружены |
| ! Обнаружено 3 расчёта ремонтных работ | |

Наличие ограничений

- ✓ Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 25 ноября 2020 г. 17:58.

Нахождение в розыске

✓ Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 25 ноября 2020 г. 17:58.

Нахождение в залоге

✓ Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус	Не в залоге
Дата проверки	25 ноября 2020 г. 17:56 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус	Не в залоге
Дата проверки	25 ноября 2020 г. 17:56 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

! 4 владельца

! Регистрация на юрлицо

Период владения	Тип владельца	Регион регистрации
5 месяцев 13 июля 2012 - 29 декабря 2012	Юридическое лицо АВИЛОН.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР БМВ- ФИЛИАЛ ЗАО АВИЛОН АГ	Москва
11 месяцев 30 апреля 2013 - 4 апреля 2014	Физическое лицо	Московская Область
6 месяцев 4 апреля 2014 - 30 октября 2014	Физическое лицо	Московская Область
30 октября 2014 - 30 октября 2014	Физическое лицо	-

ДТП

 **ДТП не обнаружено**

Данные актуальны на 25 ноября 2020 г. 17:58.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ

Обнаружено 3 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	30 января 2014 г. 05:33
Исполнитель	-
Общая стоимость	909 976 ₹
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	13 ₹
Стоимость механических работ	59 ₹
Стоимость запасных частей	909 903 ₹
Общая стоимость	909 976 ₹

Замена

КРОНШ П Н БОКОВИНЫ Л41 35 7 298 037	ПЕТЛЯ ПР КАПОТА - ЗАМЕНИТЬ
КРОНШ П В БОКОВИНЫ Л41 35 7 298 029	ОБА РЫЧАГА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ - С/У
КРОН СР БОКОВИНЫ П Л41 35 7 298 039	ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ - С/У
УПЛОТН ЗДН КРЫЛО П Л51 48 7 301 069	ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П - С/У
НАДПИСЬ ПР51 14 7 327 750	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л С/У
НАКЛАДКА К/АРКИ П Л51 71 7 260 725	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР С/У
НАКЛАДКА К/АРКИ П ПР51 71 7 260 726	НАКЛАДКА ПОРОГА ПР - С/У
ПОДКРЫЛОК З К/А П Л51 71 7 260 699	ПРОВОДКА АКБ ПЛЮС ЗАМЕНИТЬ
ПОДКРЫЛОК П К/А П ПР51 71 7 260 700	ДВЕРЬ П Л - С/У
УПЛОТН КРОМКА П Л51 71 7 260 739	ДВЕРЬ П Л - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
УПЛОТН КРОМКА П ПР51 71 7 260 740	ДВЕРЬ П Л - ЗАМ (СНЯТА)
СОЕДИНИТ СТОЙКА П51 64 7 245 786	КРЫШКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА З/В Л - С/У
ОПОРА МОТ ЩИТ51 64 7 245 789	

КРОНШ ПР КРЫШК КАПОТ51 64 7 285 598
 АРКА КОЛЕСН П Л В СБ41 00 7 377 915
 ОПОРА Л МОТОРН ЩИТ51 64 7 245 791
 ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ51 71 7 258 177
 ДВЕРЬ П Л41 00 7 298 565
 НАРУЖН ЗЕРКАЛО Л51 16 7 245 091
 КОЖУХ ЗЕРК НАР Л51 16 7 292 745
 КРЕПЛЕНИЕ П ПОРОГ Л51 77 7 240 873
 ОБЛИЦОВКА ПОЛ П Л51 75 7 241 833
 ОБЛИЦОВКА ПОЛ П ПР51 75 7 241 834
 НПБ Пассажира ПЗАМЕНИТЬ
 НПБ Пассажира П72 12 9 205 197
 ЩИТОК ПРИБОРОВ51 45 9 247 992+
 КОНДЕНСАТОР64 50 9 288 940
 ГОЛОВНАЯ НПБ Л72 12 7 221 045
 ГОЛОВНАЯ НПБ ПР72 12 7 221 046
 СИСТ ГОЛОВН НПБ ЛЗАМЕНИТЬ
 СИСТ ГОЛОВН НПБ ПРЗАМЕНИТЬ
 НАТЯЖ РЕМНЯ БЕЗОП ЛЗАМЕНИТЬ
 ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 259 387
 ЗАМОК РЕМНЯ П ПР72 11 7 259 388
 РЕМ БЕЗОПАСН П Л72 11 7 243 307+
 РЕМ БЕЗОПАСН П ПР72 11 7 243 308+
 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ51 44 7 313 598+
 БАЛКА МОСТА П31 11 6 860 047
 ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П Л31 12 6 852 991
 ТЯГА П Л31 12 6 855 741
 АМОР СТОЙКА П Л В СБ31 31 6 791 551
 ПОВОРОТН КУЛАК П Л31 21 6 792 287+
 УПОРН ПОДШИПНИК П Л31 30 6 863 135
 ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК П Л34 11 6 792 235
 ДИСК КОЛ АЛЮМ П Л36 11 6 796 239:
 СТАБИЛИЗАТОР П31 35 6 792 111
 МЕХ-ЗМ РУЛ ВОССТ32 10 6 863 856#
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО32 30 6 854 762+
 НПБ ВОДИТЕЛЯЗАМЕНИТЬ

ОБЛИЦОВКА ПОЛ Л - С/У
 ОБЛИЦОВКА ПОЛ ПР - С/У
 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - С/У
 ГОЛОВНАЯ НПБ Л - С/У
 ГОЛОВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПР - С/У
 СИДЕНЬЕ П Л - С/У
 СИДЕНЬЕ П ПР - С/У
 ЗАМОК РЕМНЯ П Л С/У
 ЗАМОК РЕМНЯ П ПР - С/У
 КОЛЕСО РУЛЕВОЕ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТО)
 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)
 КРОН РАДИАТОРА Л НИЖ - С/У
 КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА - С/У
 ШИНА/ДИСК П Л-С/У
 АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П Л - ЗАМ
 ИНДИКАТОР ПОВРЕЖД ШИНЫ
 ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ
 БЛОК(И) УПР ПРОГРАММИРОВАТЬ/
 КОДИРОВАТЬ
 КРЕПЛ НОМЕР ЗНАКА П51 13 7 279 708
 ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕР51 11 7 293 022
 РЕШ ВОЗД-ВОД БАМ ПЕР51 11 7 263 478
 ВОЗД РЕШЕТКА Л БАМП51 11 7 300 737
 КРЕПЛ БОКОВИНЫ П Л51 11 7 255 361
 ДЕМПФЕР П Н Л51 11 7 268 479
 ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П Л51 11 7 266 191
 ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П ПР51 11 7 266 192
 БАЛКА БАМП ПЕР НИЖ51 64 7 266 325
 БАЛКА БАМП ПЕР ВЕРХ51 11 7 255 393
 ДЕФОРМИР ЭЛ-Т П Л Н51 11 7 266 193
 ГАСИТЕЛЬ УДАРА П В51 11 7 255 364
 ВОЗДУХОВОД П В51 74 7 255 413
 ВОЗДУХОВОД П Н51 74 7 255 414
 РЕШЕТКА ДЕК П ЛЕВ51 13 7 260 497
 РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 13 7 260 498
 КАПОТ41 00 7 290 944

НПБ ВОДИТЕЛЯ32 30 6 791 332
КРЕПЛ Н Л РАД-РА17 11 7 600 541
ГЛУШ ШУМА ВПУСКА13 71 8 507 313
ИНТЕРКУЛЕР17 51 7 600 530
КРЕПЛЕНИЕ П ЭКРАНА51 75 7 309 591
ЭКРАН МОТОРН ОТСЕКА51 75 7 300 355
ОБЛИЦ РУЛ ПЕРЕД З Л51 75 7 274 857
ПЛЮСОВОЙ КАБЕЛЬ АКБ61 12 9 259 425
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕД61 14 9 224 866
НИЗКОТОН КЛАКСОН61 33 7 300 976
ЭБУ КСЕНОН СВЕТ Л63 12 7 296 090
МОДУЛЬ ФАРЫ Л63 11 7 316 147
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ65 81 6 936 953
ПОДРАМНИК ДВС Л С АРКОЙ КОЛЕСА
ЗАМЕНИТЬ
БОКОВИНА П ПР - ЗАМЕНИТЬ
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ
ДОПРАБОТЫ ДЛЯ ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ВКЛ:
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ П ПР -
ЗАМЕНИТЬ
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ41 61 7 286 343
ПЕТЛЯ КАПОТА ПР41 61 7 286 344
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ51 48 7 221 993
ВЕРХ ЧАСТЬ ЗАМКА Л51 23 7 247 080
ВЕРХ ЧАСТЬ ЗАМКА ПР51 23 7 247 080
ФИКСАТОР Л51 23 7 247 079
ФИКСАТОР ПР51 23 7 247 079
ЗАМОК Л КАПОТА51 23 7 242 549
ЗАМОК ПР КАПОТА51 23 7 242 548
УПЛ П КАПОТА51 76 7 255 802
УПЛОТНЕНИЕ З Л КАПОТ51 76 7 264 273
ФАРА Л В СБ63 11 7 314 531
LED-МОД ФАРЫ НАР Л63 11 7 311 243
LED-МОД ФАРЫ ВНУ Л63 11 7 311 243
РАЗБР Форсунка П Л61 67 7 275 657
НАКЛ Форс С/ОМЫВ Л51 11 7 293 031
ПР-ТУМ ФАРА Л63 17 7 248 911
ПР-ТУМ ФАРА ПР63 17 7 248 912
ГНЕЗД ПР/ТУМ ФАРЫ Л51 11 7 266 197
ГАЗОРАЗРЯДН ЛАМПА Л63 21 7 217 509
КРЫЛО П Л41 35 7 298 027
КРЫЛО П ПР41 35 7 298 028

Антикоррозийная обработка

РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-
ЛОНЖЕРОН С АРКОЙ КОЛЕСА Л ДОП
ОБРАБОТ
КРЫШКА КАПОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБРАБОТАТЬ
БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖАЯ ЛЕВАЯ
ЗАМЕНА
БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДОПОЛНИТ
РАБОТА
ДВЕРЬ П Л ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ

КАПОТА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ
КРЫЛО П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ
КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ
АРКА КОЛЕСН П Л В СБА/К ОБРАБ ПОЛ/
ДНИЩ
ДВЕРЬ П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

Ремонт

НАКЛ Форс С/ОМЫВ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ПАНЕЛЬ ПОЛАОТРЕМОНТИРОВАТЬ
К-Т ПРОВОДКИ П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Частичный ремонт

А-СТОЙКА Л ВОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности

ПАНЕЛЬ ПОЛАОКРАСИТЬ ЭТАП 1

Окраска новой детали

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРОКРАСИТЬ ЭТАП 2	АРКА КОЛЕСН П Л В СБОКРАСИТЬ ЭТАП 1
КАПОТОКРАСИТЬ ЭТАП 2	ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2
КРЫЛО П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2	КОЖУХ ЗЕРК НАР ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2
КРЫЛО П ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 2	

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

НАКЛАДКА ПОРОГА ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 3
А-СТОЙКА Л ВОКРАСИТЬ ЭТАП 3
А-СТОЙКА ПР ВОКРАСИТЬ ЭТАП 3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Т/С НА СТАПЕЛЬ - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ
БАЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА - ЗАМЕНИТЬ
ПОДВЕСКА КОЛЕСА П Л - С/У

Измерение

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (УГЛЫ УСТ)-
РЕГУЛИРОВКА

Дата расчёта	30 января 2014 г. 18:24
Исполнитель	-
Общая стоимость	807 976 ₴
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	13 ⌘
Стоимость механических работ	48 ⌘
Стоимость запасных частей	807 914 ⌘
Общая стоимость	807 976 ⌘

Замена

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕР51 11 7 293 022
 РЕШ ВОЗД-ВОД БАМ ПЕР51 11 7 263 478
 ВОЗД РЕШЕТКА Л БАМП51 11 7 300 739
 ВОЗД РЕШЕТКА ПР БАМП51 11 7 300 740
 ДЕМПФЕР П Н Л51 11 7 268 479
 ДЕМПФЕР П Н ПР51 11 7 268 479
 ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П Л51 11 7 266 191
 ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П ПР51 11 7 266 192
 ПЛАСТ АДАПТЕРА П Л51 64 7 245 795
 ПЛАСТ АДАПТЕРА П ПР51 64 7 245 796
 БАЛКА БАМП ПЕР ВЕРХ51 11 7 255 393
 ДЕФОРМИР ЭЛ-Т П Л Н51 11 7 266 193
 ДЕФОРМИР ЭЛ-Т П ПР Н51 11 7 266 194
 ГАСИТЕЛЬ УДАРА П В51 11 7 255 364
 ВОЗДУХОВОД П В51 74 7 255 413
 ВОЗДУХОВОД П Н51 74 7 255 414
 РЕШЕТКА ДЕК П ЛЕВ51 13 7 260 497
 РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 13 7 260 498
 ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ41 61 7 286 343
 ПЕТЛЯ КАПОТА ПР41 61 7 286 344
 ЗАМОК Л КАПОТА51 23 7 242 549
 ЗАМОК ПР КАПОТА51 23 7 242 548
 ФАРА Л В СБ63 11 7 314 531
 LED-МОД ФАРЫ НАР Л63 11 7 311 243
 LED-МОД ФАРЫ ВНУ Л63 11 7 311 243
 РАЗБР ФОРСУНКА П Л61 67 7 275 657
 ПР-ТУМ ФАРА Л63 17 7 248 911
 ПР-ТУМ ФАРА ПР63 17 7 248 912
 ГНЕЗД ПР/ТУМ ФАРЫ Л51 11 7 266 197

ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 259 387
 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ51 44 7 313 598+
 БАЛКА МОСТА ПЗ1 11 6 860 047
 ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П ЛЗ1 12 6 852 991
 ТЯГА П ЛЗ1 12 6 855 741
 АМОР СТОЙКА П Л В СБ31 31 6 850 358
 ПОВОРОТН КУЛАК П ЛЗ1 21 6 792 287+
 УПОРН ПОДШИПНИК П ЛЗ1 30 6 863 135
 ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК П ЛЗ4 11 6 792 235
 КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ЛЗ6 10 6 786 353:
 СТАБИЛИЗАТОР ПЗ1 35 6 792 111
 МЕХ-ЗМ РУЛ ВОССТ32 10 6 863 856#
 ПОПЕР РУЛЕВ ТЯГА ЛЗ2 10 6 799 960
 НПБ ВОДИТЕЛЯ32 30 6 791 332
 КРЕПЛ Л РАДИАТОРА17 11 7 600 536
 КРЕПЛ ПР РАДИАТОРА17 11 7 600 537
 ТРУБА ВЗД-ПРОВОДА13 71 7 810 745
 ГЛУШ ШУМА ВПУСКА13 71 8 511 655
 ВПУСКНОЙ КАНАЛ13 71 7 597 585
 ВПУСКНОЙ КАНАЛ СР13 71 7 597 584
 ИНТЕРКУЛЕР17 51 7 600 530
 ПЛЮСОВОЙ КАБЕЛЬ АКБ61 12 9 259 425
 НИЗКОТОН КЛАКСОН61 33 7 245 422
 ЭБУ КСЕНОН СВЕТ Л63 12 7 296 090
 МОДУЛЬ ФАРЫ Л63 11 7 316 147
 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ65 81 6 936 953
 ПОДРАМНИК ДВС Л С АРКОЙ КОЛЕСА
 ЗАМЕНИТЬ
 БОКОВИНА П ПР - ЗАМЕНИТЬ

ГНЕЗД ПР/ТУМ ФАРЫ ПР51 11 7 266 198
ГАЗОРАЗРЯДН ЛАМПА Л63 21 7 217 509
КРЫЛО П Л41 35 7 298 027
КРЫЛО П ПР41 35 7 298 028
НАКЛАДКА К/АРКИ П Л51 71 7 260 725
НАКЛАДКА К/АРКИ П ПР51 71 7 260 726
ПОДКРЫЛОК З К/А П Л51 71 7 260 699
ПОДКРЫЛОК П К/А П ПР51 71 7 260 700
СОЕДИНИТ СТОЙКА П51 64 7 245 786
ОПОРА МОТ ЩИТ51 64 7 245 789
КРОНШ Л КРЫШКИ КАПОТ51 64 7 285 597
КРОНШ ПР КРЫШК КАПОТ51 64 7 285 598
ОБЛИЦОВКА ЗАМКА Л51 64 7 308 803
ОБЛИЦОВКА ЗАМКА ПРАВ51 64 7 308 803
АРКА КОЛЕСН П Л В СБ41 00 7 377 915
ОПОРА Л МОТОРН ЩИТ51 64 7 245 791
ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ51 71 7 258 177
ПЛАНКА А-СТОЙКА Л51 31 7 258 187
ПЛАНКА А-СТОЙКА ПР51 31 7 258 188
К-Т ЩЕТОК С/ОЧИСТ61 61 2 241 375
ДВЕРЬ П Л41 00 7 298 565
НАРУЖН ЗЕРКАЛО Л51 16 7 245 091
КОЖУХ ЗЕРК НАР Л51 16 7 292 745
ЛЮЧОК Т/БАКА41 00 7 238 058
ОБЛИЦОВКА ПОЛ П Л51 75 7 241 833
ОБЛИЦОВКА ПОЛ П ПР51 75 7 241 834
НПБ Пассажира П72 12 9 205 197
ЩИТОК ПРИБОРОВ51 45 9 247 992+
КОНДЕНСАТОР64 50 9 288 940
ГОЛОВНАЯ НПБ Л72 12 7 221 045
ГОЛОВНАЯ НПБ ПР72 12 7 221 046

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ
ДОПРАБОТЫ ДЛЯ ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ВКЛ:
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ П ПР -
ЗАМЕНИТЬ
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)
ПЕТЛЯ ПР КАПОТА ЗАМЕНА
ОБА РЫЧАГА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ -
С/У
ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ - С/У
НАКЛАДКА А-СТОЙКИ Л - С/У
НАКЛАДКА А-СТОЙКИ ПР - С/У
НАКЛАДКА ПОРОГА ПР - С/У
ПРОВОДКА АКБ ПЛЮС ЗАМЕНИТЬ
ДВЕРЬ П Л - С/У
ДВЕРЬ П Л - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ДВЕРЬ П Л - ЗАМ (СНЯТА)
КРЫШКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА З/В Л - С/У
ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У
ОБЛИЦОВКА ПОЛ Л - С/У
ОБЛИЦОВКА ПОЛ ПР - С/У
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - С/У
ГОЛОВНАЯ НПБ Л - С/У
ГОЛОВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПР -
С/У
СИДЕНЬЕ П Л - С/У
ЗАМОК РЕМНЯ П Л С/У
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)
КРЕПЛЕНИЕ ЛЕВ ВОДЯНОГО РАДИАТОРА С/У
КРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ВОДЯНОГО РАДИАТОРА С/У
КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА - С/У
ВОЗДУШН ТРУБОПРОВОД С/У
ШИНА/ДИСК П Л-С/У
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П Л - ЗАМ
ИНДИКАТОР ПОВРЕЖД ШИНЫ
ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ
БЛОК(И) УПР ПРОГРАММИРОВАТЬ/
КОДИРОВАТЬ

Антикоррозийная обработка

РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-
ЛОНЖЕРОН С АРКОЙ КОЛЕСА Л ДОП
ОБРАБОТ

БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖАЯ ЛЕВАЯ
ЗАМЕНА

БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДОПОЛНИТ
РАБОТА

ДВЕРЬ П Л ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ

КРЫЛО П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

АРКА КОЛЕСН П Л В СБА/К ОБРАБ ПОЛ/
ДНИЩ

ДВЕРЬ П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ

Окраска поверхности

ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯОКРАСИТЬ

ПЕТЛЯ КАПОТА ПРОКРАСИТЬ

Окраска новой детали

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРОКРАСИТЬ ЭТАП 2

КРЫЛО П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2

КРЫЛО П ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 2

АРКА КОЛЕСН П Л В СБОКРАСИТЬ ЭТАП 1

ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2

КОЖУХ ЗЕРК НАР ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2

ЛЮЧОК Т/БАКАОКРАСИТЬ ЭТАП 2

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

НАКЛАДКА ПОРОГА ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 3

А-СТОЙКА ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 3

А-СТОЙКА ПР ВОКРАСИТЬ ЭТАП 3

НАРУЖН ПАНЕЛЬ КРЫШИОКРАСИТЬ ЭТАП 3

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Т/С НА СТАПЕЛЬ - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ

НАКЛ КРЫШИ ЛЕВ-С/У

НАКЛАДКА КРЫШИ ПР - С/У

АНТЕННУ НА КРЫШЕ С/У

БАЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА - ЗАМЕНИТЬ

ПОДВЕСКА КОЛЕСА П Л - С/У

ТЯГА ПОПЕРЕЧНАЯ РУЛЕВАЯ ЛЕВАЯ ЗАМЕНА

ДИАГНОСТИКА Т/С - ПРОВЕСТИ

ДИАГНОСТИКА Т/С - ПРОДОЛЖИТЬ И
БЫСТРОЕ

Измерение

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМЕР ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (УГЛЫ УСТ)-
РЕГУЛИРОВКА

Дата расчёта	14 февраля 2014 г. 06:54
Исполнитель	-
Общая стоимость	5 246 ₺
Тип страховки	-

Детализация стоимости

Стоимость окраски	5 244 ₺
Стоимость механических работ	2 ₺
Стоимость запасных частей	-
Общая стоимость	5 246 ₺

Замена

КАПОТ
НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
КАПОТ - С/У
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

Ремонт

КАПОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КАПОТОКР. ПРИ РЕМОНТЕ

Страховые выплаты НОВИНКА



Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в них.

История размещения на Авито



Не размещался на Авито

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
22 марта 2012	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
13 июля 2012	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Москва
11 сентября 2012	Замена государственного регистрационного знака	-	Данные о регистрации, Москва
30 апреля 2013	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Московская Область
7 июля 2013	Регламентное ТО	9 562 км	Дилер, Москва

Выполненные работы:

- Выполнение проверки автомобиля
- ТО "диагностика автомобиля"
- ТО сменного элемента воздушного фильтра
- ТО в обычном объеме
- ТО по регламенту oelSERVICE
- Технологическая мойка кузова

Затраченные материалы и запчасти:

- Масло моторное 0w-30 II04 edge professional (1л)
- Очиститель универсальный (0,5л)
- Сменный элемент
- Элемент

17 июля 2013	Текущий ремонт	9 993 км	Дилер, Москва
--------------	----------------	----------	---------------

Выполненные работы:

- Доработка антикоррозионной защиты
- Программирование и кодирование блоков управления

31 августа 2013	Текущий ремонт	12 145 км	Дилер, Москва
-----------------	----------------	-----------	---------------

Выполненные работы:

- Технологическая мойка кузова
- Выполнение проверки автомобиля
- Время работы не задано / электрооборудование автомобиля

Расчет стоимости ремонта: 909 976

КРОНШ П Н БОКОВИНЫ Л41 35 7 298 037: Замена

КРОНШ П В БОКОВИНЫ Л41 35 7 298 029: Замена

КРОН СР БОКОВИНЫ П Л41 35 7 298 039: Замена

УПЛОТН ЗДН КРЫЛО П Л51 48 7 301 069: Замена

НАДПИСЬ ПР51 14 7 327 750: Замена

НАКЛАДКА К/АРКИ П Л51 71 7 260 725: Замена

НАКЛАДКА К/АРКИ П ПР51 71 7 260 726: Замена

ПОДКРЫЛОК З К/А П Л51 71 7 260 699: Замена

ПОДКРЫЛОК П К/А П ПР51 71 7 260 700: Замена

УПЛОТН КРОМКА П Л51 71 7 260 739: Замена

УПЛОТН КРОМКА П ПР51 71 7 260 740: Замена

СОЕДИНИТ СТОЙКА П51 64 7 245 786: Замена

ОПОРА МОТ ЩИТ51 64 7 245 789: Замена

КРОНШ ПР КРЫШК КАПОТ51 64 7 285 598: Замена

АРКА КОЛЕСН П Л В СБ41 00 7 377 915: Замена

ОПОРА Л МОТОРН ЩИТ51 64 7 245 791: Замена

ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ51 71 7 258 177: Замена

ДВЕРЬ П Л41 00 7 298 565: Замена

НАРУЖН ЗЕРКАЛО Л51 16 7 245 091: Замена

КОЖУХ ЗЕРК НАР Л51 16 7 292 745: Замена

КРЕПЛЕНИЕ П ПОРОГ Л51 77 7 240 873: Замена

ОБЛИЦОВКА ПОЛ П Л51 75 7 241 833: Замена

ОБЛИЦОВКА ПОЛ П ПР51 75 7 241 834: Замена

НПБ ПАССАЖИРА ПЗАМЕНИТЬ: Замена

НПБ ПАССАЖИРА П72 12 9 205 197: Замена

ЩИТОК ПРИБОРОВ51 45 9 247 992+: Замена

КОНДЕНСАТОР64 50 9 288 940: Замена

ГОЛОВНАЯ НПБ Л72 12 7 221 045: Замена

ГОЛОВНАЯ НПБ ПР72 12 7 221 046: Замена

СИСТ ГОЛОВН НПБ ЛЗАМЕНИТЬ: Замена

СИСТ ГОЛОВН НПБ ПРЗАМЕНИТЬ: Замена

НАТЯЖ РЕМНЯ БЕЗОП ЛЗАМЕНИТЬ: Замена

ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 259 387: Замена

ЗАМОК РЕМНЯ П ПР72 11 7 259 388: Замена

РЕМ БЕЗОПАСН П Л72 11 7 243 307+: Замена

РЕМ БЕЗОПАСН П ПР72 11 7 243 308+: Замена

ОБЛИЦОВКА КРЫШИ51 44 7 313 598+: Замена

БАЛКА МОСТА П31 11 6 860 047: Замена

ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П Л31 12 6 852 991: Замена

ТЯГА П Л31 12 6 855 741: Замена

АМОР СТОЙКА П Л В СБ31 31 6 791 551: Замена

ПОВОРОТН КУЛАК П Л31 21 6 792 287+: Замена

УПОРН ПОДШИПНИК П Л31 30 6 863 135: Замена

ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК П Л34 11 6 792 235: Замена

ДИСК КОЛ АЛЮМ П Л36 11 6 796 239:: Замена
СТАБИЛИЗАТОР П31 35 6 792 111: Замена
МЕХ-ЗМ РУЛ ВОССТ32 10 6 863 856#: Замена
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО32 30 6 854 762+: Замена
НПБ ВОДИТЕЛЯЗАМЕНИТЬ: Замена
НПБ ВОДИТЕЛЯ32 30 6 791 332: Замена
КРЕПЛ Н Л РАД-РА17 11 7 600 541: Замена
ГЛУШ ШУМА ВПУСКА13 71 8 507 313: Замена
ИНТЕРКУЛЕР17 51 7 600 530: Замена
КРЕПЛЕНИЕ П ЭКРАНА51 75 7 309 591: Замена
ЭКРАН МОТОРН ОТСЕКА51 75 7 300 355: Замена
ОБЛИЦ РУЛ ПЕРЕД 3 Л51 75 7 274 857: Замена
ПЛЮСОВОЙ КАБЕЛЬ АКБ61 12 9 259 425: Замена
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПЕРЕД61 14 9 224 866: Замена
НИЗКОТОН КЛАКСОН61 33 7 300 976: Замена
ЭБУ КСЕНОН СВЕТ Л63 12 7 296 090: Замена
МОДУЛЬ ФАРЫ Л63 11 7 316 147: Замена
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ65 81 6 936 953: Замена
ПОДРАМНИК ДВС Л С АРКОЙ КОЛЕСА ЗАМЕНИТЬ: Замена
БОКОВИНА П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДОПРАБОТЫ ДЛЯ ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ВКЛ.: Замена
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА): Замена
КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ПЕТЛЯ ПР КАПОТА - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ОБА РЫЧАГА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ - С/У: Замена
ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ П - С/У: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л С/У: Замена
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР С/У: Замена
НАКЛАДКА ПОРОГА ПР - С/У: Замена
ПРОВОДКА АКБ ПЛЮС ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДВЕРЬ П Л - С/У: Замена
ДВЕРЬ П Л - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
ДВЕРЬ П Л - ЗАМ (СНЯТА): Замена
КРЫШКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА З/В Л - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА ПОЛ Л - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА ПОЛ ПР - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - С/У: Замена
ГОЛОВНАЯ НПБ Л - С/У: Замена
ГОЛОВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПР - С/У: Замена
СИДЕНЬЕ П Л - С/У: Замена
СИДЕНЬЕ П ПР - С/У: Замена
ЗАМОК РЕМНЯ П Л С/У: Замена
ЗАМОК РЕМНЯ П ПР - С/У: Замена
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТО): Замена
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА): Замена

КРОН РАДИАТОРА Л НИЖ - С/У: Замена
КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА - С/У: Замена
ШИНА/ДИСК П Л-С/У: Замена
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П Л - ЗАМ: Замена
ИНДИКАТОР ПОВРЕЖД ШИНЫ ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ:
Замена
БЛОК(И) УПР ПРОГРАММИРОВАТЬ/КОДИРОВАТЬ: Замена
КРЕПЛ НОМЕР ЗНАКА П51 13 7 279 708: Замена
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕР51 11 7 293 022: Замена
РЕШ ВОЗД-ВОД БАМ ПЕР51 11 7 263 478: Замена
ВОЗД РЕШЕТКА Л БАМП51 11 7 300 737: Замена
КРЕПЛ БОКОВИНЫ П Л51 11 7 255 361: Замена
ДЕМПФЕР П Н Л51 11 7 268 479: Замена
ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П Л51 11 7 266 191: Замена
ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П ПР51 11 7 266 192: Замена
БАЛКА БАМП ПЕР НИЖ51 64 7 266 325: Замена
БАЛКА БАМП ПЕР ВЕРХ51 11 7 255 393: Замена
ДЕФОРМИР ЭЛ-Т П Л Н51 11 7 266 193: Замена
ГАСИТЕЛЬ УДАРА П В51 11 7 255 364: Замена
ВОЗДУХОВОД П В51 74 7 255 413: Замена
ВОЗДУХОВОД П Н51 74 7 255 414: Замена
РЕШЕТКА ДЕК П ЛЕВ51 13 7 260 497: Замена
РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 13 7 260 498: Замена
КАПОТ41 00 7 290 944: Замена
ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ41 61 7 286 343: Замена
ПЕТЛЯ КАПОТА ПР41 61 7 286 344: Замена
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ51 48 7 221 993: Замена
ВЕРХ ЧАСТЬ ЗАМКА Л51 23 7 247 080: Замена
ВЕРХ ЧАСТЬ ЗАМКА ПР51 23 7 247 080: Замена
ФИКСАТОР Л51 23 7 247 079: Замена
ФИКСАТОР ПР51 23 7 247 079: Замена
ЗАМОК Л КАПОТА51 23 7 242 549: Замена
ЗАМОК ПР КАПОТА51 23 7 242 548: Замена
УПЛ П КАПОТА51 76 7 255 802: Замена
УПЛОТНЕНИЕ З Л КАПОТ51 76 7 264 273: Замена
ФАРА Л В СБ63 11 7 314 531: Замена
LED-МОД ФАРЫ НАР Л63 11 7 311 243: Замена
LED-МОД ФАРЫ ВНУ Л63 11 7 311 243: Замена
РАЗБР Форсунка П Л61 67 7 275 657: Замена
НАКЛ Форс С/ОМЫВ Л51 11 7 293 031: Замена
ПР-ТУМ ФАРА Л63 17 7 248 911: Замена
ПР-ТУМ ФАРА ПР63 17 7 248 912: Замена
ГНЕЗД ПР/ТУМ ФАРЫ Л51 11 7 266 197: Замена
ГАЗОРАЗРЯДН ЛАМПА Л63 21 7 217 509: Замена
КРЫЛО П Л41 35 7 298 027: Замена
КРЫЛО П ПР41 35 7 298 028: Замена
РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-:
Антикоррозийная обработка

ЛОНЖЕРОН С АРКОЙ КОЛЕСА Л ДОП ОБРАБОТ:
Антикоррозийная обработка
КРЫШКА КАПОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ:
Антикоррозийная обработка
БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖАЯ ЛЕВАЯ ЗАМЕНА:
Антикоррозийная обработка
БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДОПОЛНИТ РАБОТА:
Антикоррозийная обработка
ДВЕРЬ П Л ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ:
Антикоррозийная обработка
КАПОТА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная обработка
КРЫЛО П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная
обработка
КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная
обработка
АРКА КОЛЕСН П Л В СБА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ:
Антикоррозийная обработка
ДВЕРЬ П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная
обработка
НАКЛ ФОРС С/ОМЫВ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
ПАНЕЛЬ ПОЛАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
К-Т ПРОВОДКИ П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
А-СТОЙКА Л ВОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Частичный ремонт
ПАНЕЛЬ ПОЛАОКРАСИТЬ ЭТАП 1: Окраска поверхности
ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой
детали
КАПОТОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
КРЫЛО П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
КРЫЛО П ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
АРКА КОЛЕСН П Л В СБОКРАСИТЬ ЭТАП 1: Окраска новой
детали
ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
КОЖУХ ЗЕРК НАР ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой
детали
НАКЛАДКА ПОРОГА ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 3: Окраска
ремонтная (площадь повреждения детали)

Расчет стоимости ремонта: 807 976

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕР51 11 7 293 022: Замена
РЕШ ВОЗД-ВОД БАМ ПЕР51 11 7 263 478: Замена
ВОЗД РЕШЕТКА Л БАМП51 11 7 300 739: Замена
ВОЗД РЕШЕТКА ПР БАМП51 11 7 300 740: Замена
ДЕМПФЕР П Н Л51 11 7 268 479: Замена
ДЕМПФЕР П Н ПР51 11 7 268 479: Замена
ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П Л51 11 7 266 191: Замена
ДЕФОРМ ЭЛЕМЕНТ П ПР51 11 7 266 192: Замена
ПЛАСТ АДАПТЕРА П Л51 64 7 245 795: Замена
ПЛАСТ АДАПТЕРА П ПР51 64 7 245 796: Замена
БАЛКА БАМП ПЕР ВЕРХ51 11 7 255 393: Замена
ДЕФОРМИР ЭЛ-Т П Л Н51 11 7 266 193: Замена
ДЕФОРМИР ЭЛ-Т П ПР Н51 11 7 266 194: Замена
ГАСИТЕЛЬ УДАРА П В51 11 7 255 364: Замена
ВОЗДУХОВОД П В51 74 7 255 413: Замена
ВОЗДУХОВОД П Н51 74 7 255 414: Замена
РЕШЕТКА ДЕК П ЛЕВ51 13 7 260 497: Замена
РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 13 7 260 498: Замена
ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ41 61 7 286 343: Замена
ПЕТЛЯ КАПОТА ПР41 61 7 286 344: Замена
ЗАМОК Л КАПОТА51 23 7 242 549: Замена
ЗАМОК ПР КАПОТА51 23 7 242 548: Замена
ФАРА Л В СБ63 11 7 314 531: Замена
LED-МОД ФАРЫ НАР Л63 11 7 311 243: Замена
LED-МОД ФАРЫ ВНУ Л63 11 7 311 243: Замена
РАЗБР Форсунка П Л61 67 7 275 657: Замена
ПР-ТУМ ФАРА Л63 17 7 248 911: Замена
ПР-ТУМ ФАРА ПР63 17 7 248 912: Замена
ГНЕЗД ПР/ТУМ ФАРЫ Л51 11 7 266 197: Замена
ГНЕЗД ПР/ТУМ ФАРЫ ПР51 11 7 266 198: Замена
ГАЗОРАЗРЯДН ЛАМПА Л63 21 7 217 509: Замена
КРЫЛО П Л41 35 7 298 027: Замена
КРЫЛО П ПР41 35 7 298 028: Замена
НАКЛАДКА К/АРКИ П Л51 71 7 260 725: Замена
НАКЛАДКА К/АРКИ П ПР51 71 7 260 726: Замена
ПОДКРЫЛОК З К/А П Л51 71 7 260 699: Замена
ПОДКРЫЛОК П К/А П ПР51 71 7 260 700: Замена
СОЕДИНИТ СТОЙКА П51 64 7 245 786: Замена
ОПОРА МОТ ЩИТ51 64 7 245 789: Замена
КРОНШ Л КРЫШКИ КАПОТ51 64 7 285 597: Замена
КРОНШ ПР КРЫШК КАПОТ51 64 7 285 598: Замена
ОБЛИЦОВКА ЗАМКА Л51 64 7 308 803: Замена
ОБЛИЦОВКА ЗАМКА ПРАВ51 64 7 308 803: Замена
АРКА КОЛЕСН П Л В СБ41 00 7 377 915: Замена

ОПОРА Л МОТОРН ЩИТ51 64 7 245 791: Замена
ОБЛИЦ ОБТЕКАТЕЛЯ51 71 7 258 177: Замена
ПЛАНКА А-СТОЙКА Л51 31 7 258 187: Замена
ПЛАНКА А-СТОЙКА ПР51 31 7 258 188: Замена
К-Т ЩЕТОК С/ОЧИСТ61 61 2 241 375: Замена
ДВЕРЬ П Л41 00 7 298 565: Замена
НАРУЖН ЗЕРКАЛО Л51 16 7 245 091: Замена
КОЖУХ ЗЕРК НАР Л51 16 7 292 745: Замена
ЛЮЧОК Т/БАКА41 00 7 238 058: Замена
ОБЛИЦОВКА ПОЛ П Л51 75 7 241 833: Замена
ОБЛИЦОВКА ПОЛ П ПР51 75 7 241 834: Замена
НПБ ПАССАЖИРА П72 12 9 205 197: Замена
ЩИТОК ПРИБОРОВ51 45 9 247 992+: Замена
КОНДЕНСАТОР64 50 9 288 940: Замена
ГОЛОВНАЯ НПБ Л72 12 7 221 045: Замена
ГОЛОВНАЯ НПБ ПР72 12 7 221 046: Замена
ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 259 387: Замена
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ51 44 7 313 598+: Замена
БАЛКА МОСТА ПЗ1 11 6 860 047: Замена
ПОПЕР РЫЧ ПОДВ П ЛЗ1 12 6 852 991: Замена
ТЯГА П ЛЗ1 12 6 855 741: Замена
АМОР СТОЙКА П Л В СБЗ1 31 6 850 358: Замена
ПОВОРОТН КУЛАК П ЛЗ1 21 6 792 287+: Замена
УПОРН ПОДШИПНИК П ЛЗ1 30 6 863 135: Замена
ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК П ЛЗ4 11 6 792 235: Замена
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ЛЗ6 10 6 786 353:: Замена
СТАБИЛИЗАТОР ПЗ1 35 6 792 111: Замена
МЕХ-ЗМ РУЛ ВОССТ32 10 6 863 856#: Замена
ПОПЕР РУЛЕВ ТЯГА ЛЗ2 10 6 799 960: Замена
НПБ ВОДИТЕЛЯ32 30 6 791 332: Замена
КРЕПЛ Л РАДИАТОРА17 11 7 600 536: Замена
КРЕПЛ ПР РАДИАТОРА17 11 7 600 537: Замена
ТРУБА ВЗД-ПРОВОДА13 71 7 810 745: Замена
ГЛУШ ШУМА ВПУСКА13 71 8 511 655: Замена
ВПУСКНОЙ КАНАЛ13 71 7 597 585: Замена
ВПУСКНОЙ КАНАЛ СР13 71 7 597 584: Замена
ИНТЕРКУЛЕР17 51 7 600 530: Замена
ПЛЮСОВОЙ КАБЕЛЬ АКБ61 12 9 259 425: Замена
НИЗКОТОН КЛАКСОН61 33 7 245 422: Замена
ЭБУ КСЕНОН СВЕТ Л63 12 7 296 090: Замена
МОДУЛЬ ФАРЫ Л63 11 7 316 147: Замена
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ65 81 6 936 953: Замена
ПОДРАМНИК ДВС Л С АРКОЙ КОЛЕСА ЗАМЕНИТЬ: Замена
БОКОВИНА П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДОПРАБОТЫ ДЛЯ ФАРООЧИСТИТЕЛЯ ВКЛ.: Замена
ДЕФОРМИРУЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ П ПР - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ФАРА Л - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА): Замена

ПЕТЛЯ ПР КАПОТА ЗАМЕНА: Замена
ОБА РЫЧАГА ЩЕТОК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА ОБТЕКАТЕЛЯ - С/У: Замена
НАКЛАДКА А-СТОЙКИ Л - С/У: Замена
НАКЛАДКА А-СТОЙКИ ПР - С/У: Замена
НАКЛАДКА ПОРОГА ПР - С/У: Замена
ПРОВОДКА АКБ ПЛЮС ЗАМЕНИТЬ: Замена
ДВЕРЬ П Л - С/У: Замена
ДВЕРЬ П Л - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ: Замена
ДВЕРЬ П Л - ЗАМ (СНЯТА): Замена
КРЫШКА НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА З/В Л - С/У: Замена
ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА ПОЛ Л - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА ПОЛ ПР - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА КРЫШИ - С/У: Замена
ГОЛОВНАЯ НПБ Л - С/У: Замена
ГОЛОВНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПР - С/У: Замена
СИДЕНЬЕ П Л - С/У: Замена
ЗАМОК РЕМНЯ П Л С/У: Замена
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА): Замена
КРЕПЛЕНИЕ ЛЕВ ВОДЯНОГО РАДИАТОРА С/У: Замена
КРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ВОДЯНОГО РАДИАТОРА С/У: Замена
КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА - С/У: Замена
ВОЗДУШН ТРУБОПРОВОД С/У: Замена
ШИНА/ДИСК П Л-С/У: Замена
АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА П Л - ЗАМ: Замена
ИНДИКАТОР ПОВРЕЖД ШИНЫ ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ:
Замена
БЛОК(И) УПР ПРОГРАММИРОВАТЬ/КОДИРОВАТЬ: Замена
РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПО КОНСЕРВА-:
Антикоррозийная обработка
ЛОНЖЕРОН С АРКОЙ КОЛЕСА Л ДОП ОБРАБОТ:
Антикоррозийная обработка
БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ НАРУЖАЯ ЛЕВАЯ ЗАМЕНА:
Антикоррозийная обработка
БОКОВИНА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ ДОПОЛНИТ РАБОТА:
Антикоррозийная обработка
ДВЕРЬ П Л ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ:
Антикоррозийная обработка
КРЫЛО П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная
обработка
КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная
обработка
АРКА КОЛЕСН П Л В СБА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ:
Антикоррозийная обработка
ДВЕРЬ П ЛА/К ОБРАБ ПОЛ/ДНИЩ: Антикоррозийная
обработка
ПЕТЛЯ КАПОТА ЛЕВАЯ ОКРАСИТЬ: Окраска поверхности

ПЕТЛЯ КАПОТА ПРОКРАСИТЬ: Окраска поверхности
 ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой
 детали
 КРЫЛО П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
 КРЫЛО П ПРОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
 АРКА КОЛЕСН П Л В СБОКРАСИТЬ ЭТАП 1: Окраска новой
 детали
 ДВЕРЬ П ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
 КОЖУХ ЗЕРК НАР ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой
 детали
 ЛЮЧОК Т/БАКАОКРАСИТЬ ЭТАП 2: Окраска новой детали
 НАКЛАДКА ПОРОГА ЛОКРАСИТЬ ЭТАП 3: Окраска
 ремонтная (площадь повреждения детали)


14 февраля 2014	Расчет стоимости ремонта	-	Audatex
-----------------	-----------------------------	---	---------

Расчет стоимости ремонта: 5 246
 КАПОТ: Замена
 НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ: Замена
 КАПОТ - С/У: Замена
 КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ: Замена
 КАПОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
 КАПОТОКР. ПРИ РЕМОНТЕ: Окраска ремонтная (площадь
 повреждения детали)

4 апреля 2014	Смена владельца	-	Данные о регистрации, Московская Область
---------------	-----------------	---	---

30 октября 2014	Смена владельца	-	Данные о регистрации
-----------------	-----------------	---	----------------------

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси



Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Черный
Получатель	Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")
Эко-стандарт	Евро-5
Дата растаможки	22 марта 2012
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Литва

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	ПАО СК "Росгосстрах"
Период действия	30 октября 2014 - 18 ноября 2014
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели	320d
Код модели автомобиля	3D31
Дата производства автомобиля	09.02.2012
Серия	3' F30
Код региона поставки	ЕЭК
Код двигателя	N47N (2000CC / 135kW)
Тип коробки передач	АКПП
Привод	RWD
Код цвета кузова	BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Код цвета салона	SENSATEC 1/SCHWARZ/AKZENT ROT (KCL3)
Количество дверей	4
Руль	Левый руль

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.